







## Verslag woonkernschouw Klimmen d.d. 22 september 2011

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
1.	Vrijthof 8 – grenzend aan Schoolstraat		<p>Enkele dakpannen van het afdak zijn kapot, liggen los of zijn inmiddels er vanaf gevallen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden omdat het afdak grenst aan het perceel van de gemeente dat als groenvoorziening is ingericht.</p>	<p>Door de handhaver bouw wordt ter plekke een inspectie uitgevoerd. De betrokkene wordt hierop aangesproken / aangeschreven.</p>	<p>4e kwartaal 2011</p>
2.	Pad c.q. verbinding van Vrijthof langs kerk richting Schoolstraat		<p>Bij regen en sneeuw is dit pad erg glad en moeilijk begaanbaar. Voorgesteld wordt om hier trappen aan te brengen. Opgemerkt wordt dat de parkeervoorziening aan het Vrijthof ook door ouders van schoolgaande jeugd en kinderen die naar de peuterspeelzaal worden gebracht, wordt gebruikt. Het pad moet voor kinderwagens, rolstoelen en scootmobielen toegankelijk blijven.</p>	<p>Ter plekke wordt een zoutkist geplaatst.</p>	<p>Is inmiddels afgehandeld.</p>
3.	Schoolstraat		<p>Het groen (acacia's) wordt onvoldoende onderhouden c.q. gesnoeid.</p>	<p>Bij regulier onderhoud wordt dit vaker geïnspecteerd.</p>	<p>Continu / lopende.</p>



No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
4.	Locatie basisschool		De verkeersveiligheid rondom de basisschool is onvoldoende. Wanneer de leerlingen worden gebracht en gehaald van school, ontstaan veelal gevaarlijke situaties vanwege drukte.	Op de parkeerplaats nabij de tennisbanen worden extra parkeerplekken toegevoegd. Daarnaast zal in 2012 een gerichte actie worden uitgezet in het kader van het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan ( e.e.a. in overleg met de school).	2012
5.	Schoolstraat		Het groenonderhoud is onvoldoende waardoor onduidelijk is hoe breed het trottoir feitelijk is.	Dit wordt bij regulier onderhoud vaker geïnspecteerd.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012.
6.	Kruising Schoolstraat – Kerkveldweg		Enkele tegels in het trottoir liggen los.	Wordt door de buitendienst hersteld.	1e kwartaal 2012
7.	Kerkveldweg		Paaltjes richting zij-ingang van basisschool staan scheef.	Wordt door de buitendienst hersteld.	1e kwartaal 2012

<b>No.</b>	<b>Locatie</b>	<b>Foto</b>	<b>Constatering/probleem</b>	<b>Actie/kosten/wie?</b>	<b>Wanneer?</b>
8.	Parkeerplaats nabij tennisbanen aan Kerkveldweg		Dit terrein wordt als hangplek door jongeren gebruikt. Zij laten regelmatig zwerfafval achter.	De boa gaat ter plekke controleren en indien nodig handhaven. Deze parkeerplaats wordt in januari 2012 gerenoveerd en in het kader van sociale veiligheid voorzien van verlichting.	Continu.
9.	Handbalveld achter Kerkveldweg		Het wandelpad is op enkele plekken erg drassig.	Wandelpaden worden in het eerste kwartaal van 2012 aangepakt.	1e kwartaal 2012
10	Schoolstraat		De bewegwijzering naar de parkeerplaats van de voetbalvereniging is onduidelijk waardoor er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van deze parkeergelegenheid. Dit leidt bij wedstrijden tot parkeerdruk langs de Schoolstraat.	Ter plaatse zal extra bebording worden aangebracht.	4 kwartaal 2011
11.	Schoolstraat		Agevraagd wordt of de buffer wel goed functioneert.	E.e.a. zal in overleg met het waterschap worden onderzocht.	4 kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012


No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
12.	Grubbenweg		Ter hoogte van nummer 31 is overlast van overhangend groen op trottoir.	Betrokkene wordt door de boa hierop aangesproken en indien nodig handhaven.	4e kwartaal 2011
13.	Kruising Hoofdbank – Grubbenweg		De trottoirband is ter plekke verzakt.	Wordt door de buitendienst hersteld.	1e kwartaal 2012
14.	Hoofdbank		Tegenover de woningen nummer 3 en 5 zijn in het perk twee bomen (Davidia) vlak naast elkaar geplant welke 20 tot 25 meter hoog kunnen worden. Nu zijn deze nog klein maar verzocht wordt om sowieso één boom te verplaatsen aangezien deze te fors zijn wanneer ze beiden zijn volgroeid.	Op dit moment is er geen reden tot ingrijpen. Indien dit in de toekomst aan de orde is, zullen op dat moment passende maatregelen worden genomen.	
15.	Hoofdbank		Er wordt overlast van voetballende jeugd ervaren. Daarnaast is het onderhoud aan de grasvelden en perken onvoldoende.	De boa gaat ter plekke controleren en indien nodig handhaven. Het onderhoud wordt bij regulier onderhoud vaker geïnspecteerd.	Continu




No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
16.	Remigiusstraat		Tegenover huisnummer 17 blijft water in de molgoot staan.	Dit wordt door de buitendienst hersteld.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012
17.	Remigiusstraat		Tegenover huisnummer 14 zijn tegels verzakt.	Dit wordt door de buitendienst hersteld.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012
18.	Remigiusstraat		Tegenover huisnummer 12 liggen tegels lost.	Dit wordt door de buitendienst hersteld.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012
19.	Remigiusstraat		Het onderhoud aan de perken waarin struiken met fruit staan wordt te laat uitgevoerd.	Dit wordt bij regulier onderhoud vaker geïnspecteerd.	Continu / lopende

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
20.	Vrijthof		Agevraagd wordt of de lichtmasten die de kerk aanstralen op de straatverlichting aangesloten kunnen worden.	Dit wordt intern bij de gemeente uitgezocht en teruggekoppeld naar het kerkbestuur.	1e kwartaal 2012
21.	Vrijthof		De bereikbaarheid van het gezondheidscentrum en de kerk vanuit de omliggende straten is onvoldoende in termen van toegankelijkheid. Verder is het Vrijthof te beperkt van omvang door obstakels als bomen en paaltjes om er grotere evenementen te houden.	De toegankelijkheid wordt verbeterd.  Voor evenementen in de Kern Klimmen wordt verwezen naar het Dross. de Limpensplein	2012  Oplevering 4e kwartaal 2011.
22.	Vrijthof		De banken, de prullenbak en het informatiebord staan te ver uit elkaar waardoor er teveel ruimte op deze plek wordt ingenomen.	Er is geen reden om dit aan te passen omdat voor grotere evenementen wordt verwezen naar het Dross. De Limpensplein waar voldoende ruimte is.	
23.	Vrijthof		Op enkele plekken liggen klinkers los.	Dit wordt door de buitendienst hersteld.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012




No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
24.	Vrijthof		Langs woning nummer 5 ligt veel blad- en zwerfvuil.	Dit wordt bij regulier onderhoud vaker geïnspecteerd.	Continu / lopende
25.	Houtstraat		Het wegdek is op diverse plekken in de Houtstraat slecht. In de Houtstraat is een 30km-zone ingericht welke vaak wordt overtreden.	De zwakke plekken in het wegdek worden hersteld door de buitendienst. Handhaven op snelheid is een taak van de politie. Verzocht wordt om hiervoor in de betreffende straat meer aandacht te hebben.	2012
26.	Houtstraat		Het trottoir tegenover huisnummer 3 is te smal. Het is niet toegankelijk.	Dat is correct. Omdat het een historisch gegroeide situatie is, kan hieraan helaas niets worden veranderd.	N.v.t.
27.	Sebastianusstraat		De trottoirafritten in de Sebastianusstraat liggen niet recht tegenover elkaar.	Dit wordt door de buitendienst aangepast.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012




No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
28.	Houtstraat		Ook hier liggen de trottoirafritten niet recht tegenover elkaar.	Waar mogelijk wordt dit door de buitendienst aangepast.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012
29.	Remigiusstraat		Er is geen stootband bij de parkeerplekken aangelegd waardoor de auto's over de stoep steken. Hierdoor is het trottoir onvoldoende toegankelijk.	Dit wordt door de buitendienst aangepast.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012
30.	Houtstraat		Het trottoir bij het wozoco De Linde is te smal waardoor het onvoldoende toegankelijk is.	Dit is correct maar net zoals bij huisnummer 3 is deze situatie helaas niet op te lossen.	
31.	Houtstraat		Er wordt informatie gewenst over de ontwikkelingen op de hoek Houtstraat – Dr. Poelsstraat.	Het betreffende perceel is aangevuld met grond en de hekken zijn verwijderd waardoor een goede aanblik verkregen is. Verder is de realisatie van het beoogde appartementencomplex niet haalbaar gebleken. Aangezien de gemeente geen eigenaar van de grond is, worden nieuwe ontwikkelingen van de grondeigenaar afgewacht.	

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
32.	Dr. Poelsstraat		Op de parkeerplaatsen aan de Dr. Poelsstraat is bouwmetaal geplaatst waardoor parkeerdruk ontstaat.	Het betreft hinder van tijdelijke aard omdat dit het gevolg is van de renovatie van het Dross. De Limpensplein. Enige hinder bij werk in uitvoering is niet altijd te voorkomen. Eind 2011 vindt de oplevering plaats waarmee een eind aan de hinder komt.	Eind 2011
33.	Houtstraat		Op de parkeerplaatsen bij gemeenschapshuis Op d'r Plats verblijft 's avonds regelmatig jeugd.	De boa gaat ter plekke controleren en indien nodig handhaven.	Continu
34.	Houtstraat		Een van de dennen bij gemeenschapshuis Op d'r Plats is dood.	De betreffende boom wordt door de buitendienst gesnoeid dan wel gerooid.	Januari / februari 2012
35.	Pendersstraat		De kast voor openbare verlichting staat scheef.	Afdeling beheer neemt contact op met de netwerkbeheerder om dit te laten corrigeren.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012

<b>No.</b>	<b>Locatie</b>	<b>Foto</b>	<b>Constatering/probleem</b>	<b>Actie/kosten/wie?</b>	<b>Wanneer?</b>
36.	Klimmenderstraat		Bij de hernieuwde aanleg van de bushaltes in de gemeente is de directe omgeving onvoldoende afgewerkt. Hierdoor woekert veel onkruid ter plekke.	Dit wordt door de buitendienst hersteld.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012
37.	Klimmenderstraat		De beplanting op de rotonde wordt als niet fraai ervaren. Daarnaast dient deze sowieso lager te zijn zodat de verkeerssituatie overzichtelijker wordt.	Dit wordt bij regulier onderhoud door de buitendienst vaker geïnspecteerd.	Continu
38.	Doorsteek Klimmenderstraat naar Schutteheiweg		Hier verblijven regelmatig jongeren. Het vermoeden bestaat dat ter hoogte van het bankje gedeald wordt.	De boa gaat ter plekke controleren en indien nodig wordt de politie ingeschakeld om handhavend op te treden.	4e kwartaal 2011 / continu

<b>No.</b>	<b>Locatie</b>	<b>Foto</b>	<b>Constatering/probleem</b>	<b>Actie/kosten/wie?</b>	<b>Wanneer?</b>
39.	Overheek		De weg richting Hulsberg is kwalitatief niet goed aangelegd.	Een grootschalige renovatie is voorzien voor het 1e kwartaal 2012	1e kwartaal 2012
40.	Overheek		Het perceel rechts naast huisnummer 10 is onvoldoende onderhouden. Er woekert veel onkruid.	Betrokkene wordt door de boa hierop aangesproken en indien nodig handhaven.	4e kwartaal 2011
41.	Overheek		Er zijn tegels in het trottoir verzakt tussen Overheek 4 en 10.	Dit wordt door de buitendienst hersteld.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012

<b>No.</b>	<b>Locatie</b>	<b>Foto</b>	<b>Constatering/probleem</b>	<b>Actie/kosten/wie?</b>	<b>Wanneer?</b>
42.	Andalusië		Het perk is onvoldoende onderhouden.	Bij de eerstvolgende onderhoudsronde, wordt hier extra aandacht aan besteed.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012
43.	Bourgondië		Er is een extra bank (bij voorkeur picknicktafel) bij de jeu de boulesbaan gewenst. Er wordt zeer regelmatig door een groep dames (10 personen) gebruik gemaakt van deze baan maar er is onvoldoend zitgelegenheid.	Er wordt door de buitendienst een extra bank bijgeplaatst.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012
44.	Bourgondië		Het onderhoud aan de randen van het grasveld aan Bourgondië is onvoldoende.	Bij de eerstvolgende onderhoudsronde, wordt hier extra aandacht aan besteed.	4e kwartaal 2011 / 1e kwartaal 2012

<b>No.</b>	<b>Locatie</b>	<b>Foto</b>	<b>Constatering/probleem</b>	<b>Actie/kosten/wie?</b>	<b>Wanneer?</b>
45.	Overheek		Het voetpad tegenover Overheek 70 richting Hellebeuk wordt door boomwortels kapot gedrukt waardoor het onvoldoende toegankelijk is.	Dit wordt al aandachtspunt meegenomen bij de aanstaande renovatie van de Overheek.	1e kwartaal 2012
46.	Klimmenderstraat		Het pad van de Klimmenderstraat naar Kinkershof is onvoldoende onderhouden. Er woekert onkruid.	Dit wordt door de buitendienst hersteld.	1e / 2e kwartaal 2012.
47.	Klimmenderstraat		Het perceel naast Klimmenderstraat 44 wordt niet goed onderhouden.	Betrokkene wordt door de boa hierop aangesproken en indien nodig handhaven.	4e kwartaal 2011

No.	Locatie	Foto	Constatering/probleem	Actie/kosten/wie?	Wanneer?
48.	Klimmenderstraat		De boom op de hoek Klimmenderstraat – Schoolstraat staat voor het bankje waardoor het uitzicht wordt belemmerd. Voorgesteld wordt om de boom op te snoeien.	Het bankje wordt door de buitendienst verplaatst.	1e kwartaal 2012
49.	Putweg		Er wordt te hard gereden op de Putweg. Daarnaast is het obstakel (tegenover Putweg 17) ten behoeve de snelheidsvermindering door beperkte verlichting onvoldoende zichtbaar. Voorgesteld wordt om het obstakel naar de andere zijde van de weg te verplaatsen.	Deze constatering wordt meegenomen als input voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.	Besluitvorming aangaande het GVVP vindt in het 4e kwartaal van 2011 plaats.
50.	Putweg		In de oprit aan de Putweg, achter het perceel Klimmenderstraat 4, komt rioolwater aan het oppervlak.	Deze situatie wordt door de afdeling beheer onderzocht. Vervolgens vindt terugkoppeling naar de bewoners plaats.	4e kwartaal 2011/ 1e kwartaal 2012
51.	Overig		Voetpad van Dolberg naar Walem is erg ongelijk.	De buitendienst voert onderhoud aan het pad uit.	Medio 2012
			Het gras in de middenberm aan Barrier richting de snelweg en op de groenstrook langs het fietspad staat regelmatig te hoog hetgeen het overzicht belemmert en voor gevaarlijke situaties zorgt.	De situatie ter plaatse wordt in het kader van een grootschalige renovatie in het 4e kwartaal 2011 aangepakt. Indien dit probleem in de toekomst blijft bestaan wordt de maaifrequentie aangepast.	4e kwartaal 2011
			Over het algemeen wordt geconstateerd dat in de kern Klimmen de trottoirs slecht zijn.	De komende jaren zal een extra inhaalslag worden gerealiseerd met het herstraten van trottoirs.	